

修理することを諦めて**廃棄されている**



ホルダーありませんか？富士精工で**再生**できます！

5R事業で**循環型社会**に貢献します！

・廃棄減・コスト削減・CO₂の低減




公式マスコットキャラクター
【ドミル君】




CO₂削減例：当社溝入れバイトホルダー（当社比）

Repair=破損した箇所の原形復帰(修理)事例

◆ チップ座修正前 ◆



◆ チップ座修正後 ◆



* チップ座以外の破損・富士精工製以外のホルダも是非ともご相談くださいませ！

* 修理可否については現物確認後にご判断させていただきます。

【お問い合わせ先】



『お困りごと』解決企業

C-max 富士精工株式会社

〒473-8511 愛知県豊田市吉原町平子26番地

営業部 TEL: (0565) 53-6667

FAX: (0565) 53-6602

<https://www.c-max.co.jp/>



【公式 HP】



【製品ページ】